

Toruń, dnia 18.05.2009 r.

NZ-28-16/09

W/g listy adresowej

dotyczy: postępowania na dostawę echokardiografu.

W związku z otrzymanym zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:

Jaki jest zakres dynamiki zamawianego aparatu?

Załącznik 2 w punkcie 9 podaje wartość 150 dB. Czy w wyniku błędu drukarskiego powinno być 180 dB, a może inna wartość?

Odpowiedź

W poz. 9 załącznika Nr 2 nastąpił błąd drukarski.

Właściwa wymagana wartość dynamiki systemu - min. 180 dB.

Zatwierdził

**Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
w Toruniu**

mgr Andrzej Wiśnicki